

NÓN BẠO HIỂM

KHÔNG ĐÚNG QUY CÁCH:

- 1. NÓN KÌU NÓN KÉT.**
- 2. NÓN KÌU CÓ VÀNH NHẢY CÀNG.**
- 3. NÓN BÊN TRONG KHÔNG CÓ XÚP.**

NÓN BẠO HIỂM KÉM CHẤT LƯỢNG

CÓ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NHƯ SAU:



Trong những năm gần đây, có rất nhiều nón kém chất lượng được bán trên thị trường, gây ra nhiều tai nạn cho người dùng. Để tránh những rủi ro này, người dùng cần phải biết cách nhận biết nón kém chất lượng. Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết nón kém chất lượng: